

惠州市应急管理局

惠州市应急管理局关于 2020 年 12 月份全市 工矿商贸行业企业执法检查情况的通报

各县、区应急管理（安全监管）局：

根据 2020 年工矿商贸行业执法监督检查计划要求，现将 12 月份工矿商贸行业企业执法检查情况通报如下：

一、总体检查情况

12 月份，市、县（区）共检查工矿商贸行业企业 118 家，查处事故隐患 323 项，责令停产停业整顿生产经营单位 7 家，行政处罚生产经营单位 6 家。（详见附件 1）。

（一）市局检查情况。共检查工矿商贸行业企业 29 家（其中复查企业 13 家），检查企业 16 家，共发现各类问题和事故隐患 39 项（详见附件 2），发出责令限期整改指令书 13 份，现场处理措施决定书 4 份，复查意见书 13 份。

（二）各县（区）检查情况。共检查工矿商贸行业企业 89 家，发现各类问题和事故隐患 284 项，责令暂时停产停业整顿生产经营单位 6 家。（详见附件 1）。

二、检查发现的问题

详见附件 2《2020 年 12 月份市应急管理局工矿商贸行业企业执法检查情况一览表》。

三、下一步主要工作

(一) 切实做好工贸行业工业园区安全生产规范化建设验收工作

市应急管理局将根据《惠州市应急管理局工贸行业工业园区安全生产规范化建设验收方案》要求，对全市 222 家工贸行业工业园区安全生产规范化建设工作进行验收，请各县（区）积极配合，主动做好迎接验收准备工作。

(二) 开展 2020 年工矿商贸行业各专项整治行动“回头看”

市应急管理局将组织对 2020 年度工矿商贸行业开展的各个专项整治行动“回头看”，尤其是工贸行业使用危险化学品、粉尘涉爆（金属粉尘及 30 人以上岗位）、液氨制冷、有限空间（污水设施）、锂离子电池和地下矿、尾矿库、高边坡露天矿山等重点监管企业安全生产工作情况，请各县（区）加强安全监管，牢牢绷紧安全生产这根弦，确保岁末年初工矿商贸行业安全生产形势稳定。

附件：1.2020 年 12 月份市、县（区）工矿商贸行业执法检查情况汇总表

2.2020 年 12 月份市局工矿商贸行业企业执法检查情况一览表



附件 1

2020 年 12 月份市、县（区）工矿商贸 行业执法检查情况汇总表

项目内容	市局	惠城区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县	大亚湾开发区	仲恺高新区	合计
1.市、县（区）2020年计划执法检查生产经营单位数(家)	95	109	72	50	54	133	93	60	666
2.市、县（区）截止当月执法检查生产经营单位数(家)	150	267	274	189	84	133	165	84	1346
3.市、县（区）当月计划执法检查生产经营单位数(家)	16	10	6	17	6	10	8	5	78
4.市、县（区）当月实际执法检查生产经营单位数(家)	29	13	16	11	14	11	13	11	118
5.查处事故隐患数(项)	39	29	48	36	41	1	81	48	323
6.行政处罚宗数（宗）	0	0	0	3	0	0	0	3	6
7.行政处罚罚款金额（万元）	0	0	0	38.83	0	0	0	7.8	46.63
8.责令暂时停产停业整顿生产经营单位数(家)	1	0	0	0	3	0	0	3	7

附件 2

2020 年 12 月份市局工矿商贸行业企业 执法检查情况一览表

序号	县区	被检查单位	检查情况	备注
1	惠阳区	惠州睿置仓储有限公司	暂未发现问题	(惠) 应急 现记[2020] 365 号
2	博罗县	惠州威博精密科技有限公司	<p>1、对惠州威博精密科技有限公司主要负责人彭涛现场询问情况：彭涛对本企业的风险辨识不清晰，有限空间作业审批制度不规范。</p> <p>2、(1) 研发车间墙壁配电箱缺少盖板，CNC 设备风管未接入系统风管；(2) 化学品临时储存点硫酸与硝酸通过排风扇互通，排风扇高度、位置不符合规范要求；(3) 表面处理车间作业平台未设置防护栏；(4) 金属沉淀池未对有限空间场所进行辨识，并设置明显的安全警示标志，操作平台未设防护栏；(5) 金属抛光打磨车间设置在不规范区域内(临时建筑内)，电气不防爆；(6) 污水处理池未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显的安全警示标志，多处污水池缺乏防护栏盖板等安全防护措施。</p> <p>3、未对厂区存在的安全隐患进行有效的排查，未落实“一线三排”制度开展隐患排查。</p>	(惠) 应急 现记[2020] 367 号
3	博罗县	宏丰金属制品(惠州)有限公司	<p>1、液化气站内的总气管未设置电动紧急切断阀，气瓶未设置防倾倒措施。</p> <p>2、化学品暂存间设置泄漏收集明沟，防爆排风扇安装高度不符合规范要求。</p>	(惠) 应急 现记[2020] 368 号

4	惠阳区	惠州市腾兴实业有限公司	暂未发现问题	(惠) 应急现记[2020] 369 号
5	惠城区	凯赫威(惠州)精密制造有限公司	1、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测; 2、应急照明灯、防爆灯线路及接线盒达不到防爆要求。使用易产生机械火花的铁质工具及产生静电火花的塑料扫把。 3、压铸机熔炉电源线接线柱裸露; 电气控制箱内存放手套等杂物, 箱底积聚大量油污; 压铸机防护屏安全联锁开关故障, 急停开关破损, 高温区域无防护措施及安全警示标志。	(惠) 应急现记[2020] 370 号
6	仲恺区	宝威塑胶工程(惠州)有限公司	1、三楼车间内存放危险化学品, 喷油房部分未全封闭, 个别电气未防爆, 丝印房个别电气不防爆; 2、化学品仓库内有机溶剂过量存放, 电源线管不防爆, 排风扇高度不符合规范 300 — 600mm 高度, 未设置连锁报警装置。 3、铁皮仓库内可燃包装材料和包材同库存放; 仓库里面照明灯未拆除。 4、除尘系统锁气卸灰装置设置手动。	(惠) 应急现记[2020] 373
7	仲恺区	树研塑胶科技(惠州)有限公司	1、一楼精密事业部注塑机机械臂未设置有效防护措施, 起重设备未设置声光报警装置, 吊钩处未采取防脱扣措施; 2、化学品临时存放点内无水乙醇未设置防泄漏措施, 有可燃杂物; 3、模具房内起重设备未张贴安全警示标志; 钻床之间未设置隔离防护; 4、未更新建立、健全安全生产管理台帐。	(惠) 应急现记[2020] 374 号
8	仲恺区	惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司	1、调油房调油处未设置分隔, 未设置可燃气体浓度探头, 电气线路不防爆, 存放间未设置防爆柜; 2、化金车间化金线人行通道有阻挡, 未张贴剧毒安全警示标识; 3、化学品仓库内部分电源线管不防爆, 排风扇安装高度不符合规范要求; 4、污水处理站未设置应急洗眼喷淋设施; 5、文字车间丝印机未设置分隔, 调油墨处未在丝印区域作业。	(惠) 应急现记[2020] 376 号

9	仲恺区	惠州元晖光电股份有限公司	<p>1、化学品仓库内甲乙丙类液体混存混放，电气及线路不防爆，可燃气体浓度探头和排风扇安装高度不符合规范要求。</p> <p>2、二楼灌胶房未设置防爆柜，灯带测试未设置防火分隔，未使用专用的测试柜。</p> <p>3、地下消防泵房未张贴有限空间安全警示标志，泵房内未设置通排风设施。</p> <p>4、未提供2020年安全生产教育培训计划，未提供2020年度安全生产投入计划，未提供主要负责人督促本单位安全生产工作。</p>	(惠)应急 现记[2020] 378号
10	惠阳区	惠州至精精密技术有限公司	<p>1、A栋四楼车间平抛机粉尘区域内设置电源配电柜；</p> <p>2、B栋四楼喷油调油房未使用防火材料分隔；电源线管不防爆；可燃气体浓度探头和排风扇安装高度不符合规范要求，车间疏散通道有堵塞现象；</p> <p>3、污水站氢氧化钠与硫酸罐同区域放置；有限空间应急物资配备不齐全，现场作业人员不熟悉应急物资使用方法；</p> <p>4、未提供粉尘爆炸专项应急预案，未提供粉尘涉爆管理制度和操作规程。</p>	(惠)应急 现记[2020] 380号
11	博罗县	惠州市代传实业有限公司	<p>1、危险化学品仓库内甲乙丙液体混存混放，未设置可燃气体浓度探头和排风装置，防静电措施；仓库内分装甲类危险化学品液体；</p> <p>2、成型注塑车间注塑机机械臂未设置有效的安全防护措施；</p> <p>3、A栋厂房四楼喷油和丝印未设置区域分隔；</p> <p>4、未建立、健全本单位安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作。</p>	(惠)应急 现记[2020] 384号
12	博罗县	惠州顺兴食品有限公司	<p>1、液氨机房未设置全封闭；配电柜与泵房同区域，电气线路不防爆。</p>	(惠)应急 现记[2020] 385号
13	仲恺区	惠州市鼎智通讯有限公司	<p>1、企业主要负责人王文科未履行安全生产职责，对“一线三排”工作机制不了解，未带队开展日常隐患排查。</p> <p>2、危险化学品临时储存点未粘贴危险标志，未设置静电导除装置，洗眼器安装不符合规范要求。</p>	(惠)应急 现记[2020] 388号

14	惠阳区	惠州市喜德盛自行车有限公司	<p>1、未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价；</p> <p>2、矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意；</p> <p>3、铝熔铸车间，未按《广东省应急管理厅金属冶炼建设项目安全设施“三同时”监督管理实施细则》进行金属冶炼建设项目安全设施“三同时”</p>	(惠)应急现记[2020]390号
15	博罗县	利山矿业股份有限公司	<p>1、采场凹陷深度超过30米，周边截排水沟未完善。</p>	(惠)应急现记[2020]395号
16	惠城区	惠州雷士光电科技有限公司	<p>1、未建立安全生产组织架构，未有效签订2020年安全生产责任书，未有效组织开展危险因素风险辨识。</p> <p>2、K栋压铸机的大小熔炉未设置符合应急要求的应急容器和固定炉应急坑。</p> <p>3、未与租赁企业签订相关安全生产责任书，明确各自的安全生产职责。</p> <p>4、C栋与D栋之间连廊疏散通道上堆放货物。</p>	(惠)应急现记[2020]397号

公开方式：主动公开

校对人：覃娟