

惠州市应急管理局

惠州市应急管理局关于 2021 年 1-2 月份 全市工矿商贸行业企业执法检查 情况的通报

各县、区应急管理（安全监管）局：

根据 2021 年工矿商贸行业执法监督检查计划要求，1-2 月份，市应急管理局、各县（区）应急管理（安全监管）局对全市工矿商贸行业企业进行了日常检查或专项执法监督检查。有关情况通报如下：

一、总体检查情况

1-2 月份，市、县（区）共检查工矿商贸行业企业 175 家，查处事故隐患 501 项，责令停产停业整顿生产经营单位 7 家。（详见附件 1）。

（一）市应急管理局检查情况。计划检查工矿商贸行业企业 13 家，实际检查企业 29 家，共发现各类问题和事故隐患 39 项（详见附件 2）。

（二）各县（区）检查情况。共检查工矿商贸行业企业 146 家，发现各类问题和事故隐患 462 项，责令停产停业整顿生产经营单位 7 家，行政处罚 1 宗，罚款金额 4.5 万元。（详见附件 1）。

二、检查发现的问题

详见附件2《2021年1-2月份市应急管理局工矿商贸行业企业执法检查情况一览表》。

三、下一步主要工作

(一)认真组织开展工贸行业印染企业全覆盖专项执法检查工作。各县(区)应急管理(安全监管)局要按照《惠州市应急管理局转发关于深刻吸取近期省外事故教训启动全国全省“一盘棋”应急响应的通知》要求,高度重视印染行业企业的安全监管工作,围绕安全生产专项整治三年行动,督促企业严格落实安全生产主体责任,加强安全管理,迅速组织开展印染行业专项执法全覆盖检查,切实抓好隐患排查整治工作,真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。

(二)继续加强非煤矿山企业复工复产和安全生产工作。各县(区)应急管理(安全监管)局要督促各非煤矿山抓好复工复产“六个一”落实,强化企业主体责任,提高安全防范意识,加大安全投入,改善作业环境,提高安全生产保障水平;在日常监管执法过程中要将国务院安委办对矿山安全工作提出的“六严禁、三严格”工作措施纳入执法检查内容,进一步强化矿山风险管控,督促企业落实主体责任,消除监管盲区漏洞,确保安全生产形势稳定。

(三)持续抓好工业制造业企业使用危险化学品安全管理工作。各县(区)应急管理(安全监管)局根据3月8日召开的工业制造业企业使用危险化学品安全管理宣贯会议要求,督促指导辖区内工业制造业企业加强使用危险化学品

的安全管理，并将《关于加强工业制造业企业使用危险化学品安全管理工作的通知》解读课件转发至所有相关企业学习，确保通过学习提高工业制造业企业危险化学品储存、使用单位负责人、从业人员的安全生产管理和操作水平，进一步落实企业安全生产主体责任。

- 附件：1.2021年1-2月份市、县（区）工矿商贸行业执法检查情况汇总表
2.2021年1-2月份市局工矿商贸行业企业执法检查情况一览表



附件 1

2021 年 1-2 月份市、县（区）工矿商贸 行业执法检查情况汇总表

项目内容	市局	惠城区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县	大亚湾开发区	仲恺高新区	合计
1.市、县（区）2021年计划执法检查生产经营单位数(家)	113	133	60	94	59	127	85	60	731
2.市、县（区）截止2月执法检查生产经营单位数(家)	29	23	50	12	9	23	16	13	175
3.市、县（区）1-2计划执法检查生产经营单位数(家)	13	18	10	5	6	17	9	10	88
4.市、县（区）1-2月实际执法检查生产经营单位数(家)	29	23	50	12	9	23	16	13	175
5.查处事故隐患数(项)	39	70	176	52	26	13	77	48	501
6.行政处罚宗数（宗）	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7.行政处罚罚款金额（万元）	0	2	0	0	0	0	0	2.5	4.5
8.责令停产停业整顿生产经营单位数(家)	0	0	0	6	0	0	0	1	7

附件 2

2021 年 1-2 月份市局工矿商贸行业企业 执法检查情况一览表

序号	县区	被检查单位	检查情况	备注
1	惠东县	惠东县红光石料厂有限公司	1、采场+150 至+120 米标高截排水沟不完善，局部堵塞，终了台阶未设置排水沟； 2、采场安全警示标志不足； 3、采场南侧+93 至+110 米运输道路没有安全防护栏档； 4、采场东侧+120 至 130 米台阶浮石较多未清理； 5、采场西侧+119 至 128 米台阶边坡安全警戒设置不符合要求； 6、一破碎线入口没设安全防护栏； 7、缺少防排水图。	(惠)应急现记〔2021〕3 号
2	惠东县	惠东县仙仔山石场有限公司	1、采场开采台阶+135 南侧浮石较多未及时清理； 2、采场东侧+150 米台阶修边坡在+120 平台出矿、装矿高度超高，严禁在+120 台阶出矿； 3、矿区采场图纸不全，缺少防排水系统图； 4、头破口围蔽铁皮跌落，没及时处理。	(惠)应急现记〔2021〕6 号
3	大亚湾区	东风本田汽车零部件有限公司	暂未发现问题。	(惠)应急现记〔2021〕11 号
4	惠东县	惠州东江威立雅环境服务有限公司	1、设置有限空间警示标志，未标注该场所安全（危险因素）告知牌； 2、未规范有限空间作业票的审批（未通过主要负责人或部门负责人的审批）。	(惠)应急现记〔2021〕13 号

5	仲恺区	惠州市协昌电子有限公司	<p>1、主要负责人未履职到位，签订的安全生产责任书不规范，未加盖公司公章及签字，未列举风险点、危险源清单；</p> <p>2、应急预案中风险点、危险源辨识不全（未注明树脂粉尘爆炸风险）；</p> <p>3、钻孔车间钻孔设备抽风管未设置负压表检测；粉尘收集设备未设置火花探测器和自动上水灭火装置，排气阀等安全连锁装置；</p> <p>4、除尘设备锁气卸灰装置的电气不防爆；</p> <p>5、污水处理站和废水站未正确辨识有限空间的危险因素，未配齐应急救援物资；</p> <p>6、液体区域储液桶未设置有效的泄漏围堰、废弃储液桶未拆除。</p>	(惠)应急现记〔2021〕15号
6	仲恺区	仪军电线电缆(惠州)有限公司	<p>1、安全生产组织架构中主要负责人未更新，未签订2021年安全生产责任书，未列举风险点、危险源清单；</p> <p>2、(1) B栋楼顶设置危险化学品仓库；(2) A栋电线部供铜线区域未设置防护警示措施，加料铁梯未设置防护栏杆，喷码机未接抽风管；(3) B栋原料仓固液未设置分区存放，超量存放稀释剂，造粒车间平台未设置踢脚板。</p>	(惠)应急现记〔2021〕16号
7	惠城区	钧星精密部件(惠州)有限公司	暂未发现问题。	(惠)应急现记〔2021〕17号
8	惠城区	登辉电器(惠州)有限公司	<p>1、打砂房干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；</p> <p>2、4F四楼调油房可燃气体探头不能使用，电气线路不防爆；</p> <p>3、4F四楼底油喷房与烘烤未设置实体墙分隔，未设置可燃气体浓度探头，该区域电气线路不防爆；</p> <p>4、4F四楼油料科手喷房2使用塑料桶搅拌，电气线路不防爆，未设置可燃气体浓度探头；</p> <p>5、危险化学品存放间内可燃气体浓度探头不能使用，电气线路不防爆，使用不导除静电的塑料容器盛装甲类危险化学品。</p>	(惠)应急现记〔2021〕19号

9	博罗县	安品达精密工业(惠州)有限公司	<p>1、B01栋二楼烤漆车间调油房未设置应急出口防爆照明灯;烤漆车间C线喷油部的配电柜房门未设置防火门并自动封闭;</p> <p>2、污水站综合废水池未设置全防护栏杆,未配备救生圈;</p> <p>3、污水站药剂区酸碱罐同区域存放,未设置防泄漏围堰;</p> <p>4、甲类化学品仓库门口未设置应急防爆照明灯,门口缺少应急喷淋洗眼设施。</p>	(惠)应急现记〔2021〕29号
10	博罗县	华通精密线路板(惠州)有限公司	<p>1、仓库内腐蚀性货物堆放超高;</p> <p>2、仓库内货物未根据特性分类存放,部分货物未张贴规范安全标签;</p> <p>3、污水处理站酸罐与碱罐同区域设置,未设置有效的防泄漏围堰;</p> <p>4、部分管廊架上管线未标识流向和名称标识;</p> <p>5、废水厂二期碱罐之间无安全距离,未设置防泄漏围堰。</p>	(惠)应急现记〔2021〕33号
11	博罗县	盛威尔(惠州)电缆科技有限公司	<p>1、林楚祺作为盛威尔(惠州)电缆科技有限公司主要负责人未履行安全生产职责,对“一线三排”一无所知,未对该企业的风险点、危险源进行有效辨识。生产车间:通道堵塞现象,生产车间存放超过当班量的危险化学品;仓库货物未按“五距”要求放置,未预留顶距,货物堵塞通道;危险化学品仓库未分类存放,未设置可燃气体浓度探头;</p> <p>2、该企业主要负责人林楚祺未组织相关人员编制企业的应急预案并开展应急演练。</p>	(惠)应急现记〔2021〕35号
12	龙门县	龙门县上仓铅锌矿有限公司尾矿库	暂未发现问题。	(惠)应急现记〔2021〕36号
13	龙门县	龙门县花竹选矿有限公司尾矿库	暂未发现问题。	(惠)应急现记〔2021〕39号

公开方式：主动公开

校对人：覃娟